

P/N: 45308

AC Leak Freeze 0.5 oz. Minisplit With UV



รายละเอียดสินค้า

- น้ำยาหารอยรั่วและอุดรอยรั่ว รุ่น 45308 ปริมาณน้ำยา 0.5 OZ
- มี UV สามารถมองเห็นรอยรั่วด้วยไฟฉาย
- ไม่ทำให้ชุดต้นคอมเพรสเซอร์ ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น

การนำไปใช้งาน

- สำหรับหารอยรั่วและอุดรอยรั่ว เครื่องปรับอากาศ ตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็ง
- ยกเว้นระบบที่มี แอมโมเนีย
- สำหรับระบบทำความเย็น ขนาด 0 – 24000 บีทียู
- หากขนาดเครื่องทำความเย็นมากกว่าที่ระบุ ให้เพิ่มปริมาณน้ำยาอุดรอยรั่ว
- สามารถอุดรอยรั่วขนาด 0.5 มม. ได้อย่างถาวร

การนำไปใช้งาน

- น้ำยาจะวิ่งผสมกับสารทำความเย็นตลอดเวลาที่เปิดใช้งานเมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบันและในอนาคตน้ำยาก็จะทำงานปิดรอยรั่วสามารถปิดรอยรั่วได้ขนาดถึง 0.5 มม.ได้อย่างถาวร
- รุ่นที่มี UV จะสามารถมองเห็นรอยรั่วได้จากสีของน้ำยาที่เรืองแสงออกมา แนะนำให้ใช้คู่กับไฟฉาย UV ส่องจะทำให้มองเห็นรอยรั่วได้ชัดเจนหาก รอยรั่วเกินขนาด 0.5 มม. เพื่อทำการซ่อมรั่วได้ง่าย



Authorized Distributor APL ASIA CO.,LTD.
11/129-132 M.5 Klong 2 Lam Lukka Rd.
Kookut, Lam Lukka, Pathumtani, Thailand 12130
Tel: 02-995 4461-3 E-mail: sales@apl-asia.com

Line Official



Website



Location

